

福岡大学病院本館の耐震診断結果について

当院では、建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第 3 条第 1 項の規定に基づき、病院本館の耐震診断結果を福岡市へ報告しています。

福岡大学病院本館 耐震診断結果	
IS	0.21～0.42
CTU・SD	X 方向 0.23～0.43、Y 方向 0.28～0.46
IS / ISO	X 方向 0.43～0.81、Y 方向 0.52～0.87

耐震診断結果報告の対象は病院本館であり、病院新館、病院西別館および救命救急センター棟は新耐震基準を満たしています。

なお、当院では、大規模災害の発生に備え、防火防災機能の見直しや充実を図るために防火防災管理委員会を設置し、災害対策マニュアルを逐次見直すとともに病院本館が被災したケースを想定した病院新館、メディカルホール等への避難、診療機能の確保体制の整備を図っています。

(注釈)

IS	……………構造耐震指標
CTU・SD	……………累積強度指標
ISO	……………構造耐震判定指標

以 上