

福岡大学病院旧本館の耐震診断結果について

当院では、建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第 3 条第 1 項の規定に基づき、病院旧本館の耐震診断結果を福岡市へ報告しています。

| 福岡大学病院旧本館 耐震診断結果 | |
|------------------|-------------------------------|
| IS | 0.21～0.42 |
| CTU・SD | X 方向 0.23～0.43、Y 方向 0.28～0.46 |
| IS / ISO | X 方向 0.43～0.81、Y 方向 0.52～0.87 |

耐震診断結果報告の対象は病院旧本館であり、病院本館、病院中央棟、病院西別館および病院北別館は新耐震基準を満たしています。

(注釈)

| | |
|--------|---------------|
| IS | ……………構造耐震指標 |
| CTU・SD | ……………累積強度指標 |
| ISO | ……………構造耐震判定指標 |

以 上